



Fabricant de calibre.



MISE EN GARDE

FICHE SÉCURITÉ

Agissez avec grande prudence avec les armes à feu et les munitions.

Votre sécurité et celle de votre entourage doivent toujours être votre premier souci.

Pour vous aider, nous avons répertorié les principales consignes en la matière :

- le tir sportif vous intéresse, avant tout, prenez des cours de formation sur les armes à feu ;
- faites régulièrement une révision des bonnes pratiques en matière de sécurité ;
- entreposer vos munitions et vos armes séparément, sous clés, dans un endroit frais et sec.
- en tout temps, respectez les procédures de sécurité, éviter les imprudences et les manipulations incorrectes ;
- porter les équipements de protection utiles selon les situations (protecteur oculaire ou auditif, masque, gants, etc.) ;
- suivez les procédures d'utilisation des fabricants (arme, poudre, amorce, projectile, appareil de rechargement, etc.) ;
- utiliser des munitions qui correspondent à votre arme à feu (inscription gravée sur l'arme) ;
- utiliser des armes à feu en bon état ;
- nettoyer régulièrement votre arme ;
- avant une séance de tir, assurez-vous que le canon n'est pas obstrué ;
- lors d'un tir, si votre arme ne fait pas feu, si un léger recul se produit ou un bruit sourd se fait entendre, surtout ne tirer pas à nouveau. Attendre au moins 30 secondes avant de décharger l'arme. Diriger la bouche du canon vers un endroit sûr et, lors du déchargement de votre arme, ne positionnez pas la culasse dans votre direction ;
- prenez garde aux ricochets, tirer sur des surfaces dures ou de l'eau augmentent les risques ;
- avant de faire du rechargement manuel, renseignez-vous auprès de personnes expérimentées sur les précautions à prendre ;
- consulter les manuels de rechargement pour obtenir les données sur les charges et les directives à suivre ;
- faites attention à l'exposition au plomb, notamment, lors de tirs exécutés avec des munitions laissant échapper des vapeurs de plomb, lors du nettoyage d'armes, lors du rechargement ou de manipulation de munitions qui présentent des surfaces de plomb. Veuillez à avoir une ventilation adéquate, à laver vos mains soigneusement et à porter des équipements de protection.